


项目名称	青田第二养老中心	修改原因	设计优化
专业	建筑	工程号	Q2020-028

1. 因电箱尺寸过大, 调整2#楼和4#楼强电井尺寸, 如下:



2#楼/4#楼强电井 1:50

2. 因市政管网滞后, 建议调整屋顶热水箱分4T和2T。

以下空白

主送: 青田县民政局

抄送: 青田县质量监督站、施工、监理单位

